

To

ERC సెక్రటరీ

హైదరాబాద్

21

పోల్డంపల్లి సబ్ స్టేషన్ పరిధిలోగల డిండి పీడరు విద్యుత్తు లైన్లు వేసి చాలా సంవత్సరాలు గడుస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరము ఆ యొక్క లైను మధ్యల మధ్యలో తెగిపోయి విద్యుత్ అంతరాయము కలుగుతుంది. దీనివల్ల మనసులకు కానీ మూగ జంతువులకు కానీ ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఇట్టి విషయంపై గత సంవత్సరము ఈ ఆర్ సి లో ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. అయినా ఇప్పటివరకు ఆ పని పూర్తి కాలేదు.

ఇట్లు  
Ayyan Reddy  
ఎడ్లల అంజన్ రెడ్డి

కాలపాగియన ట్రాన్సిమిషన్ మరకులు క్రిశార్డు పేట  
వార్డు ఆసుర వాణిశ్రమ లోడు.

చౌదర్పల్లి గ్రామం

వంగూరు మండలం కల్వకుర్తి డివిజన్ నాగర్ కర్నూల్

